



## Ярис

Фото	Модель	Характеристика	Цена
	Стул металлический Премьер	<p>В890хШ390хГ490 мм Стул металлический Премьер - качественный и красивый в своей стройной элегантности , выполнен с использованием металлокаркаса, окрашен порошковой краской. Обивка: богатый выбор фактур и цветов. Стул металлический Премьер - лучшее сочетание цены и качества для стула для кафе, бистро или столовой.</p> <p>Подробнее: <a href="http://yaris-opt.ru/p223580896-stul-metallicheskij...">http://yaris-opt.ru/p223580896-stul-metallicheskij...</a></p>	1065
	Металлический стул Санди	<p>В860хШ410хГ490 мм Металлический стул Санди - стилистически сдержанная модель , зарекомендовавшая себя на рынке. Металлокаркас, покрашенный порошковой краской и большой выбор расцветок и фактур обивки.</p> <p>Металлический стул Санди - красивый, качественный и удобный металлический стул.</p> <p>Крашенный каркас (черный, белый, металлик и прочее) или хромированный. Обивка возможна различная (ткань, кожзам, большой выбор расцветок и фактур под заказ). Каркас стула изготовлен из холоднокатаной электросварной трубы, покрыт порошковой эмалью , все торцы закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p>Металлический стул Санди идеально впишется в пространство небольшого кафе, уютной кухни в мини-отеле, его лёгкость и прочность понравятся многим.</p> <p>Подробнее: <a href="http://yaris-opt.ru/p223583682-metallicheskij-stul...">http://yaris-opt.ru/p223583682-metallicheskij-stul...</a></p>	1295



Секция с  
подлокотниками

Каркас изготовлен из холоднокатаной электросварной трубы, покрыт порошковой эмалью, все торцы закрыты пластиковыми заглушками. Большой выбор цветов покраски и обивки.

Секция с подлокотниками и откидными сиденьями может быть использована в залах ожидания, в холлах общественных заведений.

Производится в следующих вариантах:

3-местная. Цена: 5040 руб. (крашеная), 5355 руб. (металлик+лак).

4-местная. Цена: 6360 руб. (крашеная), 6780 руб. (металлик+лак).

Не изготавливается в хроме.

Подробнее:

<http://yaris-opt.ru/p226897894-sektsiya-podlokotni...>

5040